

Bollettino sistema SAR di Stromboli del periodo 01 settembre 2022 – 08 settembre 2022

In riferimento allo stato dei sistemi GBInSAR, si comunica che questi hanno acquisito e trasmesso i dati correttamente fino al 12 agosto 2022. In tale data, a seguito degli eventi meteorologici, è venuta a mancare per entrambi i sistemi l'alimentazione elettrica e la rete di trasmissione dei dati.

Non sono al momento disponibili dati per l'emissione di un bollettino aggiornato.

Si ricorda inoltre che il sistema GBInSARNE190 è stato rialimentato in data 17 agosto 2022 a seguito degli interventi di ripristino del cavo di alimentazione ed acquisisce correttamente da questa data.

Non appena verrà ripristinata la trasmissione dei dati si provvederà all'emissione di bollettini con dati aggiornati.